



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México a 21 de agosto de 2025

Tarjeta Informativa 20250820-2

TARJETA INFORMATIVA

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informa que concluyeron los trabajos de restitución de la tapa en el cajón del colector Alfredo Chavero, ubicada en las calles 5 de Febrero y Alfredo Chavero, de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En el lugar, una cuadrilla de 20 personas de esta dependencia limpió y retiró los pedazos de asfalto que cayeron al interior del cajón luego de la ruptura de las tabletas del colector. Para ello se utilizó una grúa Hiab, dos mini retroexcavadoras, una cortadora y un compresor.

Durante las revisiones al colector, personal de la Dirección de Rehabilitación y Detección de Fallas de Drenaje de la SEGIAGUA localizó una ruptura en una tubería de la red de aproximadamente un metro de diámetro por medio de una videocámara de bastón con la cual se revisó la red subterránea.

La SEGIAGUA realizó la reparación de esta tubería de la red secundaria de drenaje, previo a la instalación de las tabletas nuevas de la tapa de la caja del colector.

La circulación en la zona fue reabierto en tanto se retira de manera gradual el escombro. Posteriormente se llevará a cabo el asfaltado de la vialidad que estará a cargo de las autoridades correspondientes.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN