



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México, a 30 de junio de 2025

SEGIAGUA ATIENDE SOCAVÓN DETECTADO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) inició los trabajos para la atención de un socavón que se detectó en el cruce de Av. de las Torres y calle 20, en la colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa.

La inspección técnica en la oquedad determinó que la causa de éste se debe al desgaste de la tubería del colector de concreto que se encuentra a 5 metros de profundidad, con un diámetro de 1.22 metros, por lo que se requiere la sustitución de 6 metros de la misma para garantizar la estabilidad del sistema de drenaje.

El tiempo estimado de ejecución de la reparación es de 24 horas, toda vez que se realizan en dos fases: en la primera se retirará el asfalto a través de una excavación controlada con apoyo de personal de la Alcaldía Iztapalapa. Posteriormente se procederá con maquinaria pesada, para la excavación profunda y sustitución de la tubería dañada.

Durante este período se mantendrán las medidas de seguridad correspondientes y se minimizará la afectación a la vialidad.

La SEGIAGUA recomienda tomar precauciones a peatones y conductores que transiten por la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

—oo0oo—

