



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México a 24 de septiembre de 2025

Tarjeta Informativa. 20250924-1

TARJETA INFORMATIVA

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informa que se encuentra totalmente habilitada la circulación en la Calzada Ignacio Zaragoza, a un costado de la estación del metro Canal de San Juan, Línea A, en la alcaldía Iztapalapa, donde se realizó una reparación de socavón, además de que el colector funciona de forma adecuada.

Es preciso señalar que los trabajos de sustitución de la tubería que se ejecutaron en ese punto durante agosto consistieron en la reparación del colector de 1.22 metros de diámetro con tubería de concreto clase 3, es decir, material de calidad que tiene una vida útil de 50 años. Asimismo, una vez concluidas las reparaciones se procedió a la inspección para asegurar el adecuado funcionamiento y descartar que las uniones de los tubos presenten filtraciones.

Este miércoles se inspeccionó la zona, en un radio de 200 metros a la redonda del lugar donde se ejecutó la obra, así como una videoinspección del colector, para corroborar que no existen filtraciones de agua ni daños estructurales del proyecto realizado por la SEGIAGUA y opera en condiciones normales.

Estas labores reafirman el compromiso de la Secretaría con la eficiencia operativa y la mejora continua de la infraestructura hídrica de la Ciudad de México.

—oo0oo—

