



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México, a 30 de junio de 2025

SEGIAGUA LIBERA TAPONAMIENTO EN LA PRESA BECERRA C

Personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) atiende este lunes un taponamiento por acumulación de basura en la Presa Becerra C, ubicada en la colonia Desarrollo Urbano El Pirú, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El incidente fue ocasionado debido a las lluvias torrenciales registradas durante el domingo 29 de junio, las cuales arrastraron una considerable cantidad de desechos sólidos que habían sido arrojados en los cauces de la presa. Esta acumulación impidió el paso adecuado del agua, lo que afectó el funcionamiento del canal de llegada, provocando que el agua buscara paso por encima de la avenida Chicago.

Para realizar las labores de limpieza, se desplegó una grúa tipo hiab con brazo hidráulico, un vehículo hidroneumático (vector), un equipo de bombeo de emergencia y un camión de volteo, además del trabajo coordinado del personal en campo. Como resultado, se retiraron aproximadamente 15 metros cúbicos de residuos sólidos, lo equivalente a más de dos camiones de basura.

En la madrugada del martes el tapón había sido quitado y la vialidad se liberó, se llevaron acabo las acciones de limpieza de la avenida Chicago, los residuos extraídos permanecerán temporalmente en el área aledaña a la presa para permitir el escurrimiento del agua excedente, lo que facilitará su posterior recolección y traslado de forma segura y eficiente.

SEGIAGUA reitera el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura a cuerpos de agua y sistemas de drenaje, ya que estas acciones comprometen el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y pueden generar afectaciones a diversas infraestructuras durante temporadas de lluvia.

—oo0oo—

