Ciudad de México, a 23 de agosto de 2025
Boletín No. 202500823-02

SEGIAGUA DARÁ SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA PERSONA QUE CAYÓ EN UN SOCAVÓN EN GUSTAVO A. MADERO

- ***La oquedad se originó por el reblandecimiento del terreno ocasionado por las intensas lluvias***
- ***La mujer afectada fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas***

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) dará seguimiento a las atenciones médicas que requiera la mujer que cayó en un socavón localizado en el andador de la Avenida Talismán frente al número 4012, entre Eduardo Molina y Norte 80-A, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La señora fue atendida en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes la trasladaron al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas.

La oquedad, que tiene una dimensión de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y aproximadamente 6 metros de profundidad, fue originada por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro causada por las intensas lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua pone a disposición de la ciudadanía la Línea H2O *426 disponible las 24 horas para reportar cualquier tipo de afectación a la red hidrológica capitalina.

-oOo-